


RZUT PRZYZIEMIA



RZUT DACHU

Temat	Rozbiórka budynku OSP		
Adres	Rzeczycza nr ewid. dz. 522/6 obręb 0012 Rzeczycza jedn. ewid. 021603_2 Grębocice		
Inwestor	Gmina Grębocice Grębocice ul. Głogowska 3 59-150		
Projektant	mgr inż. arch. D. Wojtowicz specj architektoniczna bez ogr Lw, DS.-0806/121/94		Skala 1:100
Asystent	mgr inż. Sz. Kosmatka		
Branża	Arch-budowlana	Data 25.08.2019	Rys.nr 2.1
INWENTARYZACJA RZUT PRZYZIEMIA I POŁACI DACHOWYCH			Str.nr